



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

FOLIO: 2568

NÚMERO DE PLIEGO

4039

Ciudad de México, a 14 de junio de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **MTRO. JAIRO ORLANDO PERILLA CAMELO**Nombre de la Coordinación Normativa: **ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**ADSCRIPCIÓN: **AUDITORIA A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN**LUGAR DE LA COMISIÓN: **QUERETARO, QRO.**DEL: **11/06/2019**AL: **11/06/2019**OBJETO DE LA COMISIÓN: **SUPERVISION DE OBRA****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Realizar visita de inspección de la Auditoria 109/2019

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

Revisión de los trabajos realizados en la obra de la Unidad Medica Familiar en el Municipio de Pedro Escobedo Qro.

**3. CONCLUSIONES**

Se cumplió con el propósito de la Comisión.


**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

se obtuvo información necesaria para continuar con la Auditoria 109/2019

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

Coadyuvar para que los Servidores Públicos involucrados en la ejecución de la Infraestructura Medica, cumplan con las obligaciones establecidas en la normatividad aplicable y en le contrato respectivo.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"


  
**ERICK VILLALOBOS MENDOZA**

Nombre y Firma del servidor público comisionado