



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

NÚMERO DE PLIEGO

4117

Ciudad de México, a 26 de junio de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: MTR. JOSÉ MANUEL OLÁN GIL

Nombre de la Coordinación Normativa: UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA

<b>ADSCRIPCIÓN:</b> COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA		
<b>LUGAR DE LA COMISIÓN:</b> TAPACHULA, CHIS.	<b>DEL:</b> 23/06/2019	<b>AL:</b> 24/06/2019
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b> SUPERVISION DE OBRA		
<b>1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN</b>		
SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y ENTREVISTA CON PERSONAL DEL ÁREA MÉDICA, DE LA DELEGACIÓN Y RESIDENTE DE OBRA A CARGO DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA DEL HGE 180 CAMAS, TAPACHULA, CHIAPAS.		
<b>2. ACTIVIDADES REALIZADAS</b>		
RECORRIDO Y RECONOCIMIENTO POR LAS ÁREAS DONDE SE LLEVAN A CABO LOS TRABAJOS DE OBRA, EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DEL AREA MEDICA, DE LA DELEGACIÓN Y RESIDENTE DE OBRA, CON EL FIN DE PACTAR LAS FECHAS PROBABLES PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS.		
<b>3. CONCLUSIONES</b>		
SE ACTUALIZA EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, ASI COMO LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA Y LA DOCUMENTACIÓN GENERADA.		
<b>4. RESULTADOS OBTENIDOS</b>		
SE TOMAN ACUERDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN BASE A LO PROGRAMADO, TOMANDO NOTA DE LOS DETALLES FALTANTES.		
<b>5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA</b>		
SE TIENE UN PANORAMA REAL DE LA OBRA A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA. LOGRANDO TOMAR ACCIONES PARA MEJORARLOS EN TIEMPO Y FORMA		
"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"		
 <b>JUAN MANUEL DELGADO GARCIA</b> Nombre y Firma del servidor publico comisionado		

1270-009-032