



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO
4473

Ciudad de México, a 8 de julio de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **ARQ. JUAN MANUEL DELGADO GARCIA**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA****ADSCRIPCIÓN: DIVISION DE CONSTRUCCIÓN****LUGAR DE LA COMISIÓN: AGUASCALIENTES, AGS.****DEL: 04/07/2019****AL: 05/07/2019****OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL****PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

RECORRIDO DE INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA U. M. F. 10 CONSULTORIOS DE AGUASCALIENTES.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

JUNTA DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD
 JUNTA DE TRABAJO CON LA RESIDENCIA DE OBRA Y CONTRATISTA
 JUNTA DE TRABAJO CON LA RESIDENCIA DE OBRA

3. CONCLUSIONES

REALIZAR ACUERDOS PARA QUE SE REALICEN LAS CORRECCIONES A LOS TRABAJOS EJECUTADOS ATENDIENDO LO SOLICITADO POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR A LA OBRA.

RESULTADOS OBTENIDOS

CONCRETAR EL TIEMPO QUE LLEVARA LAS CORRECCIONES DE LOS TRABAJOS Y SE LLEVE A CABO EL FINIQUITO DE LA OBRA.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

CUMPLIR CON LAS FUNCIONES INHERENTES AL PUESTO

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



MARIA DE LOURDES SEGUNDO JULIO

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032