



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

<b>NÚMERO DE PLIEGO</b>
-------------------------

<b>4514</b>
-------------

Ciudad de México, a 15 de julio de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **MANLIO FABIO GONZÁLEZ GARCES**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES**ADSCRIPCIÓN: **DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN**LUGAR DE LA COMISIÓN: **QUERETARO, QRO.**DEL: **08/07/2019**AL: **12/07/2019**OBJETO DE LA COMISIÓN: **APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Llevar a cabo la Evaluación de los Servicios de Conservación a Unidades Médicas en las Delegaciones del IMSS en Querétaro.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

8 de julio: Traslado en autobús a la Ciudad de Querétaro, Qro.

8 de julio: Presentación con las autoridades del Hospital General Regional N°1 en Querétaro, Qro. Informando el objetivo de la visita (Evaluación de los servicios de Conservación).

9 de julio: Continuación y cierre de evaluación del HGR N°1.

10 de julio: Presentación con las autoridades del Hospital General Regional N°2 en Querétaro, Qro. Informando el objetivo de la visita (Evaluación de los servicios de Conservación).

11 de julio: Continuación y cierre de evaluación del HGR N°2.

12 de julio: Presentación con las autoridades de la Unidad de Medicina Familiar N°8 en Querétaro, Qro. Informando el objetivo de la visita (Evaluación de los servicios de Conservación) y cierre de evaluación de la UMF N°8

12 de julio: Traslado a la Cd. De México. Fin de la Comisión.

**3. CONCLUSIONES**

Conclusiones, resultados y comentarios se encuentran vertidos en la cédulas de calificación de la Evaluación de conservación, proporcionados a los representantes Oficiales de cada Unidad al término de cada evaluación. Documentos firmados y comentados por las personas que intervinieron en el proceso de Evaluación.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

Hospital General Regional N° 1  
Querétaro, Qro.

(8 y 9 de julio de 2019)

ESTADO DE IMAGEN 87.10 Mínimo

ESTADO DE LIMPIEZA 86.80 Bueno

ESTADO DE ORDEN 88.87 Bueno

ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPO MEDICO 85.57 Excelente

ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECANICO 90.63 Excelente

PROMEDIO EVALUACIÓN 87.79

Hospital General Regional N° 2  
Querétaro, Qro.

(11 y 11 de julio de 2019)

ESTADO DE IMAGEN 97.27 Bueno

ESTADO DE LIMPIEZA 94.42 Bueno

ESTADO DE ORDEN 82.35 Mínimo

ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPO MEDICO 85.56 Mínimo  
ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECANICO 93.63 Bueno  
PROMEDIO EVALUACIÓN 90.65

Unidad de Medicina Familiar N° 8  
Querétaro, Qro.

(12 de julio de 2019)

ESTADO DE IMAGEN 90.27 Bueno

ESTADO DE LIMPIEZA 87.96 Bueno

ESTADO DE ORDEN 89.29 Bueno

ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPO MEDICO 100.00 Excelente

ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECANICO 91.18 Excelente

PROMEDIO EVALUACIÓN 91.74

PROMEDIO DE LAS TRES UNIDADES EVALUADAS

ESTADO DE IMAGEN 91.55 Bueno

ESTADO DE LIMPIEZA 89.73 Bueno

ESTADO DE ORDEN 86.84 Bueno


ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS 87.44 Mínimo

PROMEDIO EVALUACIÓN 88.89

### 5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Conocer la forma en que están operando los inmuebles, equipos e instalaciones así como el suministro de los fluidos y energéticos requeridos, el control de los ambientes físicos de forma continua, confiable, segura y económica para la prestación de los servicios médicos institucionales.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

  
**RODRIGO MORALES CACHU**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

