



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

**NÚMERO DE PLIEGO**

**4529**

Ciudad de México, a 12 de julio de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **ACT. NADIA KARINA NAVARRO MENDOZA**

Nombre de la Coordinación Normativa: **H. COMISIÓN DE VIGILANCIA**

**ADSCRIPCIÓN: H. COMISIÓN DE VIGILANCIA**

**LUGAR DE LA COMISIÓN: PUERTO VALLARTA, JAL.**

**DEL: 09/07/2019**

**AL: 10/07/2019**

**OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA**

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

COADYUVAR EN EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA LA INSTITUCIÓN.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

VISITA A LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL A.P.P. IMSS EN BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

**3. CONCLUSIONES**

A FIN DE GENERAL LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES, MISMAS QUE SERÁN DEL CONOCIMIENTO DEL DELEGADO Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

LOS RESULTADOS PRELIMINARES OBTENIDOS DE LA SUPERVISIÓN REALIZADA FUERON DE CONOCIMIENTO DE LA DELEGACIÓN Y DE LAS ÁREAS PARA SU ATENCIÓN.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

DE RESOLVERSE EN TIEMPO Y FORMA LAS OBSERVACIONES DEFINITIVAS EMITIDAS POR ESTE ÓRGANO SUPERIOR, SE ESPERA COADYUVAR EN EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA LA INSTITUCIÓN EN LA SUSCITADA DELEGACIÓN.

**"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"**

**JOSE GUADALUPE GUEVARA GALICIA**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032