



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

<b>NÚMERO DE PLIEGO</b>
-------------------------

<b>5037</b>
-------------

Ciudad de México, a 22 de julio de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **DRA GISELA J.LARA SALDAÑA**Nombre de la Coordinación Normativa: **UNIDAD IMSS BIENESTAR****ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE FINANZAS E INFRAESTRUCTURA****LUGAR DE LA COMISIÓN: ZACATIPAN, S.L.P.****DEL: 16/07/2019****AL: 21/07/2019****OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION EN UNIDADES MED.****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

LA LOCALIDAD DE AXTLA DE TERRAZAS SE ENCUENTRA APROX. A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS, LA LOCALIDAD DE ZACATIPAN SE ENCUENTRA APROX. A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUCHALE, SAN LUIS POTOSI

SE REALIZO VISITAS DE SUPERVISIÓN PARA OBTENER UN DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN, EQUIPO MEDICO Y NO MEDICO, ASÍ COMO SU IMAGEN INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES MEDICAS (HOSPITALES) EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE INSTITUCIONAL

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

SE REALIZÓ RECORRIDO A LOS HOSPITALES EN LAS LOCALIDADES DE AXTLA DE TERRAZAS Y ZACATIPAN PARA VERIFICAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL EN QUE SE ENCUENTRAN, SE VERIFICÓ QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE INSTITUCIONAL, SEGURIDAD E HIGIENE Y DE SALUD. TAMBIÉN SE VERIFICO EL ESTATUS DE DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS COMO AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA, DRENAGUE Y ALCANTARILLADO.

**3. CONCLUSIONES**

SE REALIZÓ RECORRIDO CONJUNTAMENTE CON TODOS LOS INVOLUCRADOS, PARA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LOS COMPROMISOS DEL TODA ÁREAS PROGRAMAS DE OBRA, EN CALIDAD, TIEMPO Y DE SEGURIDAD E HIGIENE. ASÍ COMO LA PRIORIDAD NUMERO 1 "LIMPIEZA, ORDEN Y ACOMODO"

SE REALIZO MINUTA DE TRABAJO Y DE SEGUIMIENTO

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

UN REPORTE DE DIAGNOSTICO DE CONSERVACIÓN CON FOTOGRAFÍAS DE 2 UNIDADES MEDICAS (HOSPITALES) EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

1270-009-032

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



**MARIA ALMENDRA MATEOS CORDOVA**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

