



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

5642

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **ARQ. JUAN MANUEL DELGADO GARCIA**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**ADSCRIPCIÓN: **DIVISIÓN DE PROYECTOS**LUGAR DE LA COMISIÓN: **ZACATECAS, ZAC.**DEL: **12/08/2019**AL: **12/08/2019**OBJETO DE LA COMISIÓN: **APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

VISITA AL HOSPITAL RURAL LOS HERNÁNDEZ EN SAN LUIS POTOSÍ.
 EL CUAL SE PRETENDE ACEPTAR EN DONACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA UNIDAD MÉDICA EN COMENTO, EN ESPECÍFICO EN LO REFERENTE A LA INGENIERÍA ESTRUCTURAL.

3. CONCLUSIONES

DURANTE EL RECORRIDO EN EL HOSPITAL SE OBSERVÓ QUE EL INMUEBLE EN SU ESTADO ACTUAL PRESENTA UNA ESTRUCTURA SANA YA QUE NO SE ENCONTRÓ NINGUNA CONDICIÓN QUE DENOTE DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES, COMO PUEDEN SER; FISURAS, GRIETAS, FLECHAS EXCESIVAS, DESPLOMES, DESNIVELES ETC.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

APOYAR EN LA SOLUCIÓN DE DUDAS RESPECTO AL NIVEL DE SEGURIDAD QUE GUARDA EL INMUEBLE.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

MANTENER LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE LA PRONTA SOLUCIÓN A DUDAS QUE SURGEN DURANTE EL PROCESO DE DONACIÓN. EN LO QUE RESPECTA A LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"


JOSE MANUEL RUIZ MARQUEZ

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032