



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

5689

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **DRA. GISELA J. LARA SALDAÑA**Nombre de la Coordinación Normativa: **UNIDAD IMSS-BIENESTAR**ADSCRIPCIÓN: **COORDINACIÓN DE FINANZAS E INFRAESTRUCTURA**LUGAR DE LA COMISIÓN: **SAN CAYETANO, NAY.**DEL: **13/08/2019**AL: **16/08/2019**OBJETO DE LA COMISIÓN: **SUPERVISION EN UNIDADES MED.****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA SE ENCUENTRA APROX. A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAJICORI, LA LOCALIDAD DE BARRANCA BLANCAS SE ENCUENTRA APROX. A 13 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HACIENDAS SE ENCUENTRA APROX. A 61 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.

SE REALIZO VISITAS DE SUPERVISIÓN PARA OBTENER UN DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN, EQUIPO MEDICO Y NO MEDICO, ASÍ COMO SU IMAGEN INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES MEDICAS RURALES EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE INSTITUCIONAL.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZÓ RECORRIDO AL HOSPITAL RURAL DE SAN CAYETANO Y A 3 UNIDADES MÉDICAS RURALES EN LAS LOCALIDADES: DE BARRANCA BLANCAS, QUIVIQUINTA Y SANTA CRUZ HACIENDAS PARA VERIFICAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL EN QUE SE ENCUENTRAN, SE VERIFICÓ QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE INSTITUCIONAL, SEGURIDAD E HIGIENE Y DE SALUD. TAMBIÉN SE VERIFICO EL ESTATUS DE DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS COMO AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA, DRENAGUE, ALCANTARILLADO, ASÍ COMO LA SUPERFICIE TOTAL DEL TERRENO.

3. CONCLUSIONES


E REALIZÓ RECORRIDO CONJUNTAMENTE CON TODOS LOS INVOLUCRADOS, PARA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LOS COMPROMISOS DEL TODAS LAS ÁREAS PROGRAMAS DE OBRA, EN CALIDAD, TIEMPO Y DE SEGURIDAD E HIGIENE SE REALIZO MINUTA DE TRABAJO Y DE SEGUIMIENTO, ASÍ COMO CÉDULAS DE SUPERVISIÓN Y ASESORÍA.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

UN REPORTE DE DIAGNOSTICO Y CÉDULA DE SUPERVISIÓN CON FOTOGRAFÍAS DE 3 UNIDADES MEDICAS EN EL ESTADO DE NAYARIT.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.



1270-009-032

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



MARIA ALMENDRA MATEOS CORDOVA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

