



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

FOLIO: 3716

NÚMERO DE PLIEGO

6024

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: JUAN MANUEL DELGADO GARCIA

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ADSCRIPCIÓN: DIVISION DE CONSTRUCCION		
LUGAR DE LA COMISIÓN: ZACATEPEC, MOR.	DEL: 01/08/2019	AL: 01/08/2019
OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
VERIFICACION DE LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR EN ZACATEPEC Y DEL CENTRO VACACIONAL EN OAXTEPEC.		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
RECORRIDO EN ZACATEPEC DE LA SUBDELEGACION, CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDICINA INTERNA Y GRADAS, ASI COMO EN OAXTEPEC DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.		
3. CONCLUSIONES		
VERIFICACION DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN, ASI COMO CONSTATAR EL AVANCE FISICO REAL SOLICITADAS POR LAS AUTORIDADES DELEGACIONALES.		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
VALORACION DE LAS ADECUACIONES. CONSTATAR LOS AVANCE FISICO DE LA OBRAS, ASI COMO LA ACLARACION Y DUDAS DE LAS MISMAS.		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS AL DERECHOHABIENTE.		
"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"		
 MARIA DE LOURDES SEGUNDO JULIO Nombre y Firma del servidor público comisionado		