IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES

DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO
6227

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: MANLIO FABIO GONZALEZ GARCES

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

LUGAR DE LA COMISIÓN: CD. OBREGON, SON. DEL: 09/09/2019 **AL:** 13/09/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

ACUDIR A LAS UNIDADES MÉDICAS y NO MÉDICAS DEL IMSS EN LA DELEGACIÓN SONORA CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL INSTITUCIONAL y OBSERVAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN LOS INMUEBLES.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE VERIFICÓ EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL EN ALGUNAS UNIDADES MÉDICAS y NO MÉDICAS DE LA DELEGACIÓN SONORA y SE REALIZÓ RECORRIDO EN LAS UNIDADES VISITADAS CON EL FIN DE IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN LOS INMUEBLES, VISITANDO LOS MUNICIPIOS DE NAVOJOA, GUAYMAS, CIUDAD OBREGÓN Y HERMOSILLO

3. CONCLUSIONES

DURANTE LA VISITA DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS VISITADAS, SE CONCLUYE QUE ALGUNAS DE ELLAS CARECEN DE PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO RUTAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA OBSTRUIDAS POR MOBILIARIO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

SE PUDO OBTENER UNA MUESTRA DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INMUEBLES EN LA DELEGACIÓN SONORA EN MATERIA DE PPOTECCIÓN CIVIL, EN LA CUAL SE VERIFICÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE 9 lJMIDADES, ASÍ COMO RECORRIDO VISUALIZANDO ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN RUTAS DE EVACUACIÓN, SEÑALIZACIÓN, EQUIPO COUTRA INCENDIO, ALMACENAMIENTO, ETC.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

QUE LOS INMUEBLES VISITADOS CONOZCAN LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL y TRABA,JEN EN LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD DETECTADAS DURANTE LOS RECORRIDOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES.

1270-009-032

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

VICTOR MANUEL **GARCIA ESPINOSA**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032