



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

6528

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **MANLIO FABIO GONZALEZ GARCES**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES**DESCRIPCIÓN: **DIVISION DE CONSERVACIÓN**LUGAR DE LA COMISIÓN: **TEPIC, NAY.**DEL: **09/09/2019**AL: **13/09/2019**OBJETO DE LA COMISIÓN: **APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Llevar a cabo evaluación de los Servicios de Conservación en Unidades Medicas en la Delegación Nayarit.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

9 de septiembre: Traslado en avión a Tepic, Nayarit. Presentación con las autoridades e inicio del recorrido a las instalaciones del Hospital General de Zona No.1.

10 de septiembre: Llenado de la Cédula de Evaluación de los Servicios de Conservación. Termino de la evaluación y presentación de los resultados en el Hospital General de Zona No.1.

11 de septiembre: Traslado a Tuxpan, Nayarit al Hospital General de SubZona No.8, presentación con las autoridades e inicio del recorrido a las instalaciones.

12 de septiembre: Llenado de la Cédula de Evaluación de los Servicios de Conservación, termino de la evaluación y presentación de los resultados del Hospital General de SubZona No.8. Traslado a Tepic, Nayarit a la Unidad de Medicina Familiar No.24, presentación con las autoridades e inicio del recorrido a las instalaciones de la Unidad.

13 de septiembre: Llenado de la Cédula de Evaluación de los Servicios de Conservación, termino de la evaluación y presentación de los resultados de la Unidad de Medicina Familiar No.24. Traslado en avión a la Cd. de México.

CONCLUSIONES

Las conclusiones, resultados y comentarios se encuentran vertidos en la cédulas de calificación del Estado Situacional de Conservación proporcionados a los representantes Oficiales de cada Unidad al termino de la evaluación. Documentos firmados y comentados por las personas que intervinieron en el proceso de Evaluación.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Hospital General de Zona No.1

Tepic, Nayarit

(9 y 10 de septiembre del 2019)

ESTADO DE IMAGEN 88.00 MÍNIMO

ESTADO DE LIMPIEZA 88.19 MÍNIMO

ESTADO DE ORDEN 88.50 MÍNIMO

ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS 86.70 MÍNIMO

ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 91.19 SATISFACTORIO

PROMEDIO EVALUACIÓN 88.52

Hospital General de SubZona No.8

Tuxpan, Nayarit

(11 y 12 de septiembre del 2019)

ESTADO DE IMAGEN 87.90 MÍNIMO

ESTADO DE LIMPIEZA 90.96 MÍNIMO

ESTADO DE ORDEN 87.22 MÍNIMO
ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS 88.10 MÍNIMO
ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 91.48 SATISFACTORIO
PROMEDIO EVALUACIÓN 89.13

Unidad de Medicina Familiar No.24
Tepic, Nayarit

(12 y 13 de septiembre del 2019)

ESTADO DE IMAGEN 89.55 MÍNIMO
ESTADO DE LIMPIEZA 90.57 MÍNIMO
ESTADO DE ORDEN 88.47 MÍNIMO
ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS 100.00 SATISFACTORIO
ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 99.04 SATISFACTORIO
PROMEDIO EVALUACIÓN 93.53

PROMEDIO DE LAS TRES UNIDADES EVALUADAS

ESTADO DE IMAGEN 88.48 MÍNIMO
ESTADO DE LIMPIEZA 89.91 MÍNIMO
ESTADO DE ORDEN 88.06 MÍNIMO
ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS 91.60 SATISFACTORIO
ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 93.90 SATISFACTORIO
NIC EVALUACIÓN 90.39

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Conocer la forma en que están operando los inmuebles, equipos e instalaciones así como el suministro de de los fluidos y energéticos requeridos, el control de los ambientes físicos de forma continua, confiable, segura y económica para la prestación de los servicios médicos institucionales.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



JUAN DE DIOS MONREAL NAVA

Nombre y Firma del servidor público comisionado



1270-009-032