



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES**  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

NÚMERO DE PLIEGO

6548

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **MANLIO FABIO GONZALEZ GARCES**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES**

<b>ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL</b>		
<b>LUGAR DE LA COMISIÓN: CD. OBREGON, SON.</b>	<b>DEL: 09/09/2019</b>	<b>AL: 13/09/2019</b>
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL</b>		
<b>1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN</b>		
ACUDIR A LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS DEL IMSS EN LA DELEGACIÓN SONORA CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL INSTITUCIONAL Y OBSERVAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN LOS INMUEBLES.		
<b>2. ACTIVIDADES REALIZADAS</b>		
SE VERIFICÓ EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL EN ALGUNAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS DE LA DELEGACIÓN SONORA Y SE REALIZÓ RECORRIDO EN LAS UNIDADES VISITADAS CON EL FIN DE IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN LOS INMUEBLES, VISITANDO LOS MUNICIPIOS DE NAVOJOA, GUAYMAS, CIUDAD OBREGÓN Y HERMOSILLO		
<b>3. CONCLUSIONES</b>		
DURANTE LA VISITA DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS VISITADAS, SE CONCLUYE QUE ALGUNAS DE ELLAS CARECEN DE PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO RUTAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA OBSTRUIDAS POR MOBILIARIO Y LA SEÑALIZACIÓN EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS.		
<b>4. RESULTADOS OBTENIDOS</b>		
SE PUDO OBTENER UNA MUESTRA DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INMUEBLES EN LA DELEGACIÓN SONORA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN LA CUAL SE VERIFICÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE 9 UNIDADES, ASÍ COMO RECORRIDO VISUALIZANDO ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN RUTAS DE EVACUACIÓN, SEÑALIZACIÓN, EQUIPO CONTRA INCENDIO, ALMACENAMIENTO, ETC.		
<b>5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA</b>		
QUE LOS INMUEBLES VISITADOS CONOZCAN LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y TRABAJEN EN LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD DETECTADAS DURANTE LOS RECORRIDOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES.		

1270-009-032

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

**VICTOR MANUEL GARCIA ESPINOSA**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032