



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

6599

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **ARQ. JUAN MANUEL DELGADO GARCIA**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA****ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN****LUGAR DE LA COMISIÓN: AGUASCALIENTES, AGS.****DEL: 11/09/2019****AL: 13/09/2019****OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

COADYUVAR EN VISITA DE INSPECCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA CON MOTIVO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

REALIZAR RECORRIDOS DE OBRA PARA VERIFICAR CONJUNTAMENTE CON LOS AUDITORES LOS TRABAJOS REALIZADOS EN 2018; SE REALIZO EL ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE AUDITORIA

3. CONCLUSIONES

DAR SEGUIMIENTO A LO EMITIDO EN EL ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE AUDITORIA

4. RESULTADOS OBTENIDOS

DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES POR EN ENTE FISCALIZADOR

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS POR MIS JEFES SUPERIORES

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



TERESA DE JESUS PEREZ VALDERRAMA

Nombre y Firma del servidor público comisionado