



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

6643

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **ARQ. JUAN MANUEL DELGADO GARCIA**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**ADSCRIPCIÓN: **DIVISION DE CONSTRUCCION**LUGAR DE LA COMISIÓN: **PIEDRAS NEGRAS, COAH.**DEL: **10/09/2019**AL: **12/09/2019**OBJETO DE LA COMISIÓN: **APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

REALIZAR INSPECCION FISICA DEL HOSPITAL, VERIFICAR AVANCE FISICO DE LA OBRA Y ATENDER PROBLEMATICAS, ASI COMO DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

REALIZAR EL RECORRIDO POR LA UNIDAD PARA POSTERIORMENTE LLEVAR A CABO JUNTA CON LA RESIDENCIA DE OBRA Y EL CONTRATISTA.

3. CONCLUSIONES

ATENDER LAS PROBLEMATICAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DEL CONTRATISTA MEDIANTE LA RESIDENCIA DE OBRA.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

PAR CONTINUIDAD CON LOS PENDIENTES DE LA OBRA.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

CUMPLIR CON LAS FUNCIONES INHERENTES AL PUESTO.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"


MARIA DE LOURDES SEGUNDO JULIO

Nombre y Firma del servidor público comisionado