



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES**  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

|                         |
|-------------------------|
| <b>NÚMERO DE PLIEGO</b> |
|-------------------------|

|             |
|-------------|
| <b>6808</b> |
|-------------|


Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **ARQ. JUAN MANUEL DELGADO GARCIA**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**

|   |                        |                       |
|---|------------------------|-----------------------|
| <b>ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE PROYECTOS</b>   |                        |                       |
| <b>LUGAR DE LA COMISIÓN: LEON, GTO.</b>   | <b>DEL: 17/09/2019</b> | <b>AL: 18/09/2019</b> |
| <b>OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL</b>  |                        |                       |
| <b>1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN</b>  |                        |                       |
| REVISAR EL HOSPITAL BRINDANDO LAS SOLUCIONES PERTINENTES EN EL ÁMBITO DE LA INGENIERÍA ESTRUCTURAL  |                        |                       |
| <b>2. ACTIVIDADES REALIZADAS</b>  |                        |                       |
| SE REALIZÓ RECORRIDO DE OBRA EN EL HOSPITAL CON EL JEFE DE CONSERVACION Y PERSONAL DE LA DELEGACION, DENTRO DE LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO.<br>EN JUNTA DE TRABAJO, SE REALIZARON LOS BOLETINES DE TRABAJO QUE REQUIERE LA DELEGACION PARA BRINDAR LA SEGURIDAD QUE REQUIERE EL PERSONAL Y USUARIOS DEL HOSPITAL.  |                        |                       |
| <b>3. CONCLUSIONES</b>  |                        |                       |
| DURANTE EL RECORRIDO EN OBRA SE OBSERVÓ QUE EL INMUEBLE EN SU ESTADO ACTUAL PRESENTA UNA ESTRUCTURA SANA YA QUE NO SE ENCONTRÓ NINGUNA CONDICIÓN QUE DENOTE DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES, COMO PUEDEN SER; FISURAS, GRIETAS, FLECHAS EXCESIVAS, DESPLOMES, DESNIVELES ETC. POR LO QUE LA ESTRUCTURA DEL INMUEBLE ES SEGURA PARA SUS OCUPANTES. EXCEPTO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES COMO SON, MUROS DIVISORIOS, REPELLADOS, ACABADOS CERAMICOS. |                        |                       |
| <b>4. RESULTADOS OBTENIDOS</b>  |                        |                       |
| APOYAR EN LA SOLUCIÓN DE DUDAS Y CON ELLO PERMITIR LA CONTINUIDAD ININTERRUMPIDA DE LA OPERATIVIDAD DEL HOSPITAL.   |                        |                       |
| <b>5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA</b>  |                        |                       |
| MANTENER LA CONTINUIDAD EN LA ATENCION MEDICA, MEDIANTE LA PRONTA SOLUCIÓN A DUDAS QUE SURGEN DURANTE POR LAS CONDICIONES ACTUALES DEL HOSPITAL.  |                        |                       |

1270-009-032

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



**JOSE MANUEL RUIZ MARQUEZ**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

