



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

<b>NÚMERO DE PLIEGO</b>
-------------------------

<b>7758</b>
-------------

Ciudad de México, a 8 de octubre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **ARQ. JUAN MANUEL DELGADO GARCIA**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA****ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN****LUGAR DE LA COMISIÓN: CD. ACUÑA, COAH.****DEL: 30/09/2019****AL: 04/10/2019****OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

APOYO DELEGACIÓN Y VISITA DE INSPECCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS A LA OBRA DE 90 CAMAS EN CIUDAD ACUÑA

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

REALIZAR DIVERSAS JUNTAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA CTIM, PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS Y RESIDENCIA DE OBRA EN SEGUIMIENTO A LA MINUTA DE TRABAJO DEL 7 DE MAYO DE 2019; REALIZAR JUNTA DE TRABAJO CON EL CONTRATISTA, PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE PROYECTOS, PERSONAL DEL AREA DE PRECIOS UNITARIOS Y LA RESIDENCIA DE OBRA CONJUNTAMENTE CON LA SUPERVISIÓN EXTERNA.

**3. CONCLUSIONES**

APOYAR EN EL SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS MINUTAS DE TRABAJO REALIZADAS

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

CUMPLIR CON LAS INSTRUCCIONES DE LOS JEFES Y APOYAR EN FUNCIONES COMO ANALISTA DE LA OBRA DE ACUÑA

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS

**"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"**

**TERESA DE JESUS PEREZ VALDERRAMA**

Nombre y Firma del servidor público comisionado