



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

7766

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **MANLIO FABIO GONZALEZ GARCES**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES**ADSCRIPCIÓN: **DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN**LUGAR DE LA COMISIÓN: **MONTERREY, N.L.**DEL: **07/10/2019**AL: **11/10/2019**OBJETO DE LA COMISIÓN: **APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

llevar a cabo evaluación de los Servicios de Conservación en Unidades Medicas de Alta Especialidad en la Delegación Nuevo León.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

07 de octubre: Traslado en Avión a Monterrey, Nuevo León. Presentación con las autoridades e inicio del recorrido a las instalaciones de la UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia No.21.

08 de octubre: Recorrido e inicio del llenado de la Cédula de evaluación de la UMAE Hospital de de Traumatologia y Ortopedia No.21.

09 de octubre: Termino del llenado de la Cédula de Evaluación de los Servicios de Conservación, conclusión y presentación de los resultados de la UMAE Hospital de de Traumatología y Ortopedia No.21. Traslado a la UMAE Hospital de Gineco Obstetricia No.23, presentación con las autoridades e inicio del recorrido a las instalaciones de la Unidad.

10 de octubre: Recorrido e inicio del llenado de la Cédula de evaluación de la UMAE Hospital de Gineco Obstetricia No.23.

11 de octubre: Llenado de la Cédula de Evaluación de los Servicios de Conservación, termino de la evaluación y presentación de los resultados de la la UMAE Hospital de Gineco Obstetricia No.23. Traslado en avión de Monterrey, Nuevo León a la Cd. de México.

3. CONCLUSIONES

Las conclusiones, resultados y comentarios se encuentran vertidos en la cédulas de calificación del Estado Situacional de conservación proporcionados a los representantes Oficiales de cada Unidad al termino de la evaluación. Documentos firmados y comentados por las personas que intervinieron en el proceso de Evaluación.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

UMAE de Traumatología y Ortopedia No.21

Monterrey, Nuevo León

(07 al 09 de octubre del 2019)

ESTADO DE IMAGEN: 85.09 MÍNIMO

ESTADO DE LIMPIEZA: 82.12 MÍNIMO

ESTADO DE ORDEN: 88.74 MÍNIMO

ESTADO Y OPERACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO: 98.13 SATISFACTORIO

ESTADO Y OPERACIÓN DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO: 82.96 MINIMO

PROMEDIO EVALUACIÓN: 87.41

UMAE Hospital de Gineco Obstetricia No.23

Monterrey, Nuevo León

(09 al 11 de octubre del 2019)

ESTADO DE IMAGEN: 86.68 MÍNIMO

ESTADO DE LIMPIEZA: 87.90 MÍNIMO

ESTADO DE ORDEN: 87.58 MÍNIMO

ESTADO Y OPERACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO: 99.34 SATISFACTORIO

ESTADO Y OPERACIÓN DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO: 81.82 MÍNIMO

PROMEDIO EVALUACIÓN: 88.66

PROMEDIO DE LAS DOS UNIDADES EVALUADAS

ESTADO DE IMAGEN: 85.89 MÍNIMO

ESTADO DE LIMPIEZA: 85.01 MÍNIMO

ESTADO DE ORDEN: 88.16 MÍNIMO

ESTADO Y OPERACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO: 98.73 SATISFACTORIO

ESTADO Y OPERACIÓN DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO: 82.39 MÍNIMO

NIC EVALUACIÓN: 88.04

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Conocer la forma en que están operando los inmuebles, equipos e instalaciones así como el suministro de de los fluidos y energeticos requeridos, el control de los ambientes físicos de forma continua, confiable, segura y económica para la prestación de los servicios médicos institucionales.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son veridicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"


JUAN DE DIOS MONREAL NAVA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032