



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

<b>NÚMERO DE PLIEGO</b>
-------------------------

<b>7946</b>
-------------

Nombre del Coordinador Normativo: **LIC. MANLIO FABIO GONZÁLEZ GARCÉS**

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2019

Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES**

**ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES - DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN**

**LUGAR DE LA COMISIÓN: MORELIA, MICH.**

**DEL: 08/10/2019**

**AL: 09/10/2019**

**OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL**

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Verificar las condiciones de operación y funcionamiento de los Equipos Electromecánicos en el Módulo de Lavado ubicado en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 2 en Zacapu, Michoacán.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

Asistencia al Módulo de Lavado en el HGZMF No. 2 Zacapu, Mich.

1. Reunión de Trabajo con el Subdirector Administrativo; con el Jefe de Conservación de Unidad; con la Jefa de Servicios Generales; con la finalidad de obtener los antecedentes de operación, funcionamiento de los Equipos del Proceso de Lavado y de la Casa de Máquinas.
2. Inspección y verificación del Estado de funcionamiento y de Mantenimiento de los citados Equipos.
3. Elaboración de Minuta de Trabajo, estableciendo compromisos.

**3. CONCLUSIONES**

Es necesario mejorar las actividades de supervisión a los trabajos contratados y realizados con personal propio de la Unidad; debe aplicarse mantenimiento correctivo mayor a los Equipos de Lavado, con la finalidad de continuar prestando el servicio de lavado de ropa hospitalaria en la Unidad y en la Zona Zacapu.

No se dió mantenimiento preventivo y correctivo oportuno.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

Se identificó el estado actual de operación, funcionamiento de los equipos electromecánicos y prioridades identificados en Minuta de Trabajo

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

Seguimiento a la problemática específica de Casa de Máquinas y del Módulo de Lavado de Ropa en la Unidad, de cuyo análisis se contribuirá en la solución de la misma.

Coadyuvar con el HGZMF NO. 2 a recuperar la continuidad, confiabilidad y seguridad en el suministro de los servicios que prestan estos equipos, con afectación indirecta al derechohabiente de la Zona Zacapu.

1270-009-032

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



**JOSE LUIS ACEVEDO FIGUEROA**  
Nombre y Firma del servidor público comisionado



1270-009-032