



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

FOLIO: 6971

NÚMERO DE PLIEGO
9250

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: ARQ. JUAN MANUEL DELGADO GARCÍA  
 Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

<b>ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE PROYECTOS</b>		
<b>LUGAR DE LA COMISIÓN: ATLACOMULCO, MEX.</b>	<b>DEL: 30/10/2019</b>	<b>AL: 30/10/2019</b>
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL</b>		
<b>1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN</b> APOYO DELEGACIONAL		
<b>2. ACTIVIDADES REALIZADAS</b> SE REALIZÓ VISITA DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y DEL EQUIPAMIENTO DE LA OBRA DEL HGZ DE 90 CAMAS EN ATLACOMULCO.		
<b>3. CONCLUSIONES</b> SE DESAHOGARÓN LOS PUNTOS DE LA REUNIÓN Y ASUNTOS GENERALES.		
<b>4. RESULTADOS OBTENIDOS</b> SE REALIZÓ VERIFICACIÓN VISUAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE, AVANCE DE OBRA Y DE SU EQUIPAMIENTO.		
<b>5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA</b> SE ACLARARON DUDAS Y SE REALIZARON RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ASOCIADO A LA OBRA DE LA UNIDAD MÉDICA.		
"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"		
 EDUARDO LABASTIDA ESTEVEZ Nombre y Firma del servidor publico comisionado		

1270-009-032