



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

FOLIO: 6678

NÚMERO DE PLIEGO
<b>9360</b>

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **ARQ. JUAN MANUEL DELGADOGARCÍA**  
 Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**

<b>ADSCRIPCIÓN:</b> DIVISION DE PROYECTOS
<b>LUGAR DE LA COMISIÓN:</b> ATLACOMULCO, MEX. <span style="float: right;"><b>DEL:</b> 24/10/2019 <b>AL:</b> 24/10/2019</span>
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b> APOYO DELEGACIONAL
<b>1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN</b> APOYO DELEGACIONAL.
<b>2. ACTIVIDADES REALIZADAS</b> SE REALIZO VISITA DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y DEL EQUIPAMIENTO DE LA OBRA DEL HGZ DE 90 CAMAS DE ATLACOMULCO.
<b>3. CONCLUSIONES</b> SE DESAHOGARÓN LOS PUNTOS DE LA REUNIÓN Y ASUNTOS GENERALES.
<b>4. RESULTADOS OBTENIDOS</b> SE REALIZÓ VERIFICACION VISULA DEL ESTADO DEL INMUEBLE, AVANCE DE OBRA Y DE SU EQUIPAMIENTO.
<b>5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA</b> SE ACLARARON DUDAS Y SE REALIZARON RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO ASOCIADO A LA OBRA DE LA UNIDAD MEDICA.
"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"
<div style="text-align: center;">   <u>UAT. 99084235</u>  <b>EDUARDO LABASTIDA ESTEVEZ</b>                      Nombre y Firma del servidor público comisionado                 </div>

1270-009-032