



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO
9462

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **ARQ. JUAN MANUEL DELGADO GARCIA**
 Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**

ADSCRIPCIÓN: DIVISION DE PROYECTOS		
LUGAR DE LA COMISIÓN: TAPACHULA, CHIS.	DEL: 14/11/2019	AL: 15/11/2019
OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
SUPERVISIÓN DE LA OBRA APP 180 CAMAS TAPACHULA, CHIAPAS		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
SE REALIZO VERIFICACIÓN VISUAL E INSPECCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPAMIENTO DE LA OBRA DEL APP HGZ 180 CAMAS TAPACHULA, CHIAPAS.		
3. CONCLUSIONES		
SE DESAHOGARÓN LOS PUNTOS DE LA REUNIÓN Y ASUNTOS GENERALES.		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
SE REALIZO VERIFICACIÓN VISUAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE, AVANCE DE OBRA Y DE SU EQUIPAMIENTO.		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
SE ACLARARÓN DUDAS Y SE REALIZARÓN RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO MEDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD MÉDICA.		
<p>"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"</p>		
 EDUARDO LABASTIDA ESTEVEZ Nombre y Firma del servidor público comisionado		
		1270-009-032