



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES**  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

NÚMERO DE PLIEGO

140

Ciudad de México, a 14 de enero de 2020

Nombre del Coordinador Normativo: BRIGITTE CORNEJO JIMENEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN: CUERNAVACA. MOR.

DEL: 08/01/2020

AL: 10/01/2020

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Planear a cabo recorrido y establecer diagnóstico de Conservación en: Almacén Delegacional, Planta de Lavado, Unidad Deportiva, Guardería Ordinaria N° 1 y Hospital General Regional No.1 en Cuernavaca, Morelos. En Zacatepec, el Conjunto de la Subdelegación, el Centro de Seguridad Social, Teatro al aire libre, Alberca, Vestidores y Canchas. En Cuautla, Morelos, obra en construcción del Hospital General de Zona N°7, Hospital de Urgencias (Área prestada al IMSS para ubicar el servicio de urgencias), visita a la Antigua Tienda del IMSS y el Salón para Eventos Chinelos

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

08 de enero, traslado en vehículo oficial a las oficinas Delegacionales en Morelos, presentación con las autoridades, informando el objetivo de la visita (Diagnóstico de los Servicios de Conservación). Traslado al Conjunto y recorrido en Almacén Delegacional, Planta de Lavado, Unidad Deportiva, Guardería Ordinaria N° 1 y Hospital General Regional No.1 en Cuernavaca, Morelos.

09 de enero, traslado con apoyo Delegacional a Zacatepec, Morelos, presentación con las autoridades del conjunto, informando el objetivo de la visita (Diagnóstico de los Servicios de Conservación). Recorrido en Nuevo Edificio de la Subdelegación, Nuevo Centro de Seguridad Social (obras sin entregar), Teatro al aire libre, Alberca, Vestidores y Canchas. Traslado con apoyo Delegacional a Cuautla, Morelos, recorrido por obra en proceso para el Hospital General de Zona N° 7; Antigua tienda IMSS Morelos y Salón de Eventos Chinelos, propuestas para ubicar instalaciones provisionales del servicio de urgencias; instalaciones del servicio provisional de urgencias ubicadas en el Hospital General Cuautla "Dr. Mauro Belaunzarán Tapia".

10 de enero, traslado a Oficinas Delegacionales. Requisitado de cédulas de identificación de riesgos y necesidades de Unidades. Reunión con Cuerpo de Gobierno Delegacional.

**3. CONCLUSIONES**

Las conclusiones, resultados y comentarios se encuentran vertidos en la cédulas de identificación de riesgos y necesidades de Unidades Médicas y No Médicas así como en Minuta de trabajo.


**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

Cédulas de identificación de riesgos y necesidades de Unidades Médicas y No Médicas así como Minuta de Trabajo del día 10 de enero de 2020 firmadas con el Jefe de Oficina del Departamento de Conservación y Servicios Generales de la Delegación Morelos en las que se establecieron áreas de oportunidad.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

Planear la forma en que están operando los inmuebles, equipos e instalaciones así como el estado de avance de los inmuebles en obra para informar a las autoridades y se prosiga con las gestiones para proporcionar los servicios requeridos de manera provisional en tanto se concluyen las obras.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



**SORAYA BONILLA ARROYO**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032