



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO
298

Ciudad de México, a 20 de enero de 2020

Nombre del Coordinador Normativo: **JUAN MANUEL DELGADO GARCIA**
 Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN		
LUGAR DE LA COMISIÓN: CD. ACUÑA, COAH.	DEL: 17/01/2020	AL: 18/01/2020
OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN Y AVANCE DE OBRA		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
PECORRIDO POR EL ÁREA DONDE SE LLEVAN A CABO LOS TRABAJOS DE OBRA, PARA VERIFICAR EL AVANCE Y PROBLEMATICAS DE LA MISMA OBRA		
3. CONCLUSIONES		
SE REPLANTEÓ EL AVANCE DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA, LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA Y DE LA DOCUMENTACIÓN GENEPADADA.		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
SE TOMAN ACUERDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, TOMANDO NOTA DE LOS DETALLES FALTANTES.		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
SE TIENE UN PANORAMA REAL DE LA OBRA A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA, LOGRANDO TOMAR ACCIONES PARA MEJORARLOS EN TIEMPO Y FORMA.		
"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"		
 HUMBERTO NERIA DOMINGUEZ Nombre y Firma del servidor público comisionado		
		1270-009-032