



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

FOLIO: 85

NÚMERO DE PLIEGO

**354**

Ciudad de México, a 9 de enero de 2020

Nombre del Coordinador Normativo: ING. ULISES MORALES GOMEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

LUGAR DE LA COMISIÓN: OAXTEPEC, MOR.

DEL: 05/01/2020

AL: 05/01/2020

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y RECORRIDO EN LOS TRABAJOS DE OBRA QUE SE DESARROLLARON EN EL CENTRO VACACIONAL OAXTEPEC.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

VERIFICAR EL ESTATUS DE LA OBRA PARA PROCEDER AL CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO, REVISAR QUE NO HICIERA FALTA NINGÚN ELEMENTO PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE QUE EL DIRECTOR GENERAL AL DÍA SIGUIENTE INAUGURARA LA OBRA.

**3. CONCLUSIONES**

SE REPLANTEÓ EL AVANCE DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA, LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA Y DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

EL DIRECTOR GENERAL INAUGURÓ CON ÉXITO LA OBRA.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

SE ENTREGARON LOS TRABAJOS DE OBRA A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA, LOGRANDO TOMAR ACCIONES PARA MEJORARLOS EN TIEMPO Y FORMA.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"


  
 JUAN MANUEL DELGADO GARCIA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032