



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

217

Ciudad de México, a 13 de enero de 2021

Nombre del Coordinador Normativo: ADOLFO CIMADEVILLA CERVERA


Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y CARTERA DE INVERSIÓN

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN TÉCNICA DE INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ESPECIALES		
LUGAR DE LA COMISIÓN: PUERTO VALLARTA, JAL.	DEL: 09/01/2021	AL: 12/01/2021
OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
"Visita al Hospital General de Zona (HGZ) 144 camas en el estado de Nayarit, municipio de Bahía, traslado de 15 ventiladores y 15 monitores de signos vitales al HGZ No. 32 Villa Coapa en la Ciudad de México."		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
"Visita al hospital los días 9 al 12 de enero del presente año para dar seguimiento y continuidad a la labor de traslado de equipos a la CDMX: <p>Por lo que se procedió a seguir el siguiente protocolo en 4 días:</p> <p>Día 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visita al HGZ No. 33 Bahía de Banderas, con la finalidad de reunir los 15 ventiladores y 15 monitores de signos vitales funcionales para su traslado. - Verificación del funcionamiento y operación de cada equipo. - Inició la relación de los equipos y número de serie. <p>Día 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se continuó con la verificación del funcionamiento de dichos equipos. - Continuidad a la relación de los equipos a trasladar. - Obtención del material necesario para la protección de los equipos. <p>Día 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se procedió a envolver los equipos con plástico de burbujas de aire. - Traslado de los equipos a la plataforma exterior a pie de camión (se quedaron con un policía de guardia). <p>Día 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga de dos camionetas y traslado de equipos del HGZ No. 33 al Aeropuerto de Puerto Vallarta. - Descarga de camionetas y carga de equipo médico en aeronave CASA CN235 GN-511, el traslado del Aeropuerto de Puerto Vallarta a la Ciudad de México se hizo a través de la Guardia Nacional. - Descarga de aeronave y carga en vehículo propiedad del IMSS placas LB-03-319, para realizar el traslado del Aeropuerto de la CDMX al HGZ No. 32 Villa Coapa, destino final de los equipos en salón de usos múltiples."		
3. CONCLUSIONES		
Se logró con éxito el traslado de 15 ventiladores y 15 monitores de signos vitales al HGZ No. 32 Villa Coapa para el uso requerido de los distintos Hospitales del Instituto en la Ciudad de México		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
Préstamo de 15 ventiladores y 15 monitores de signos vitales del HGZ No. 33 de Bahía de Banderas Nayarit a la Ciudad de México para lograr combatir el aumento de camas utilizadas para el tratamiento del SARS COVID-19.		

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Ampliar el beneficio de servicios prestados al derechohabiente, al personal médico y técnico-operativo al contar con mayor equipamiento médico necesario para su utilización en los diversos Hospitales y clínicas de la Ciudad de México.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



ALEJANDRO MEDINA HUERTA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032