



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

2955

Ciudad de México, a 26 de abril de 2021

Nombre del Coordinador Normativo: ARQ. JUAN MANUEL DELGADO GARCIA

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ADSCRIPCIÓN: DIVISION DE PROYECTOS**LUGAR DE LA COMISIÓN: TUXTLA GTEZ, CHIS.****DEL: 22/04/2021****AL: 23/04/2021****OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

EVALUACION TECNICA DEL HOSPITAL RURAL No. 8 EN BOCHIL, CHIAPAS.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL RURAL No. 8 EN BOCHIL, CHIAPAS; CON LA FINALIDAD DE EVALUAR TECNICAMENTE EL ESTADO DE SEGURIDAD QUE GUARDA EL HOSPITAL.

3. CONCLUSIONES

SE EMITEN LOS COMENTARIOS TECNICOS QUE RESULTARON PRCEDENTES DURANTE LA VISITA, CON LA FINALIDAD DE QUE EL PERSONLA RESPONSABLE DE IMSS BIENESTAR TOMA LAS DECISIONES QUE MEJOR CONVENGAN AL INSTITUTO PARA LA AMPLIACION PROYECTADA.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

SE ATENDIERON TODAS LAS DUDAS DEL PERSONAL DE IMSS BIENESTAR Y DEL OOAD ESTATAL CHIAPAS, REFERENTE A LA ESTRUCTURA DEL HOSPITAL.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

SE ATENDIERON TODAS LAS DUDAS DEL PERSONAL DE IMSS BIENESTAR Y DEL OOAD ESTATAL CHIAPAS, REFERENTE A LA ESTRUCTURA DEL HOSPITAL.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"


JOSUE BENJAMIN GUTIERREZ GALICIA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032