




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

3091

Ciudad de México, a 5 de mayo de 2021

Nombre del Coordinador Normativo: **DRA. GISELA J. LARA SALDAÑA**Nombre de la Coordinación Normativa: **UNIDAD IMSS BIENESTAR**

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE FINANZAS E INFRAESTRUCTURA		
LUGAR DE LA COMISIÓN: VILLA UNION, SIN.	DEL: 28/04/2021	AL: 28/04/2021
OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION EN UNIDADES MED.		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
Visita al HR Villa Unión, Sinaloa, a fin de revisar condiciones físicas del terreno en donación para construcción Albergue de 30 camas		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
Recorrido del terreno Reporte Fotográfico Revisión de áreas para emplazamiento del proyecto Revisión de Urbanización del predio (Energía eléctrica, agua, drenaje, etc.) El HR se encuentra a 40 Km de la cabecera municipal de Villa Unión		
3. CONCLUSIONES		
Se revisa emplazamiento del proyecto y se revisan áreas de factibilidad consideradas procedentes		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
Se concluye satisfactoriamente la comisión, con buena expectativa de emplazamiento para la construcción		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
Mejora de los servicios e Infraestructura para brindar una mejor atención médica a la población beneficiada		
"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"		
 <hr style="width: 30%; margin: auto;"/> JESUS VAEL CASILLAS ROBLES Nombre y Firma del servidor público comisionado		

1270.009.032