



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

3969

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2021

Nombre del Coordinador Normativo: ARQ. JUAN MANUEL DELGADO GARCIA

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ADSCRIPCIÓN: DIVISION DE PROYECTOS		
LUGAR DE LA COMISIÓN: MAZATLAN, SIN.	DEL: 26/05/2021	AL: 26/05/2021
OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEG. A-C		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
APOYO DELEGACIONAL.		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
EVALUACION TECNICA DEL EDIFICIO DEL CONJUNTO SUBDELEGACIONAL DE LA CIUDAD DE MAZATLAN.		
3. CONCLUSIONES		
LOS INMUEBLES PRESENTAN DAÑOS DE LEVES A SEVEROS EN LOS ELEMENTOS EXTERIORES (FACHADAS Y PRETILES) DEBIDO A LA CERCANIA CON EL MAR.		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
DEL RECORRIDO E INSPECCION VISUAL RAPIDA REALIZADA, SE OBSERVO QUE LOS INMUEBLES PRESENTAN DAÑOS DE LEVES A SEVEROS EN LOS ELEMENTOS EXTERIORES (FACHADAS Y PRETILES) DEBIDO A LA CERCANIA CON EL MAR.		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
SE ATENDIERON LAS DUDAS DEL PERSONAL DE CONSERVACION DE LA UNIDAD.		
<p>"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"</p> 		
<p>JOSUE BENJAMIN GUTIERREZ GALICIA Nombre y Firma del servidor público comisionado</p>		

1270-009-032