



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

5037

Ciudad de México, a 24 de junio de 2021

Nombre del Coordinador Normativo: **ARQ.JUAN MANUEL DELGADO GARCIA**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA****ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES****LUGAR DE LA COMISIÓN: CIUDAD JUAREZ, CHIH.****DEL: 22/06/2021****AL: 22/06/2021****OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

VISITA DE OBRA AL HOSPITAL HGR 260 CAMAS EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA DE INSPECCIÓN, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN COMO MEDIDAS GENERALES DE LOS CUERPOS QUE FORMAN PARTE DEL HGR 260 CAMAS

3. CONCLUSIONES

SE REQUIERE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA EXISTENTE

4. RESULTADOS OBTENIDOS

INSPECCIÓN OCULAR DEL ESTADO QUE GUARDA EL INMUEBLE HGR Y REPORTE FOTOGRÁFICO

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

SE LLEVO A CABO LA EVALUACIÓN DE LOS INMUEBLES DE MANERA SATISFACTORIA

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



JESUS ACOSTA RODRIGUEZ

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032