



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

5041

Ciudad de México, a 24 de junio de 2021

Nombre del Coordinador Normativo: **ARQ. JUAN MANUEL DELGADO GARCIA**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN		
LUGAR DE LA COMISIÓN: CIUDAD JUAREZ, CHIH.	DEL: 22/06/2021	AL: 22/06/2021
OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
VISITA DE OBRA AL HOSPITAL HGR 260 CAMAS EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
VISITA DE INSPECCIÓN, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN COMO MEDIDAS GENERALES DE LOS CUERPOS QUE FORMAN PARTE DEL HGR 260 CAMAS		
3. CONCLUSIONES		
SE REQUIERE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA EXISTENTE		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
INSPECCIÓN OCULAR DEL ESTADO QUE GUARDA EL INMUEBLE HGR Y REPORTE FOTOGRÁFICO		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
SE LLEVO A CABO LA EVALUACIÓN DE LOS INMUEBLES DE MANERA SATISFACTORIA		
"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"		
 <hr style="width: 30%; margin: auto;"/> SONIA BARAJAS JUAREZ Nombre y Firma del servidor público comisionado		

1270-009-032