



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
**INFORME DE LA COMISIÓN**


NÚMERO DE PLIEGO

**344**

Ciudad de México, a 20 de enero de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: JESÚS ACOSTA RODRÍGUEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

<b>ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN</b>		
<b>LUGAR DE LA COMISIÓN: MORELIA, MICH.</b>	<b>DEL: 18/01/2022</b>	<b>AL: 19/01/2022</b>
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL</b>		
<b>1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN</b>		
SUPERVISIÓN DE OBRA DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 1 CHARO DEL IMSS Y VISITA DE TRABAJO CON PERSONAL DEL GOBIERNO DE MICHOACÁN.		
<b>2. ACTIVIDADES REALIZADAS</b>		
VISITA DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 1 CHARO DEL IMSS Y VISITA DE TRABAJO CON PERSONAL DEL GOBIERNO DE MICHOACÁN.		
<b>3. CONCLUSIONES</b>		
SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES, MOBILIARIO Y ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 1 CHARO DEL IMSS		
<b>4. RESULTADOS OBTENIDOS</b>		
SE OBTUVO EL REPORTE FOTOGRÁFICO DEL ESTADO ACTUAL Y LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LOS TRABAJOS DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 1 CHARO DEL IMSS		
<b>5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA</b>		
SE LLEVA A CABO LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 1 CHARO DEL IMSS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.		
"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"		
 <b>ERNESTO GAONA GARCIA</b> Nombre y Firma del servidor público comisionado		
MAT: 311093841		1270-009-032