



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

703

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2022.

Nombre del Coordinador Normativo: JESÚS ACOSTA RODRÍGUEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN		
LUGAR DE LA COMISIÓN: TORREON, COAH.	DEL: 01/02/2022	AL: 01/02/2022
OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
Coordinar el avance de obra, verificar el proceso de elaboración de estimaciones, recabar información de las dudas del proyecto ejecutivo.		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
Apoyo técnico al Residente de Obra para el seguimiento, evaluación y diagnóstico de posibles desviaciones al programa de ejecución de obra; Evaluar los análisis de precios unitarios, de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos original.		
3. CONCLUSIONES		
Se revisó el programa de obra contra los trabajos ejecutados, actividades pendientes por ejecutar y las necesidades para resarcir el atraso de obra.		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
Se detectaron diversas problemáticas en los procesos constructivos que son necesarios resolver por el área técnica de proyectos.		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
Recomendó a la Residencia de Obra realizar las acciones necesarias para la evaluación del servicio de energía eléctrica, llegar a cabo las órdenes de trabajo necesarias para la conexión de servicios hidráulicos y sanitarios.		
<p>"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"</p> 		
<p>GUILLERMO PABLO LOPEZ GARCIA Nombre y Firma del servidor público comisionado</p>		
		1270-009-032