



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

1133

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: FLAVIO ALEJANDRO PEREA ALCARAZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD Y RESGUARDO DE INMUEBLES

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

LUGAR DE LA COMISIÓN: GUADALAJARA, JAL.

DEL: 15/02/2022

AL: 15/02/2022

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

REALIZAR VISITA DE INSPECCIÓN VISUAL A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ESCUELA DE ENFERMERIA Y LA SUBDELEGACIÓN LIBERTAD REFORMA, Y EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 45

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

ENTREVISTA CON AUTORIDADES DE LOS INMUEBLES Y RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES Y POR LA PERIFERIA DE ESTOS.

3. CONCLUSIONES

SE DETECTAN RIESGOS DEN LOS INMUEBLES

4. RESULTADOS OBTENIDOS

DETECCION DE RIESGOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS UNIDADES.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

CUMPLIMIENTO A LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESPECIFICAMENTE DE LOS ARTICULOS 39 Y 40 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



ESAU RODRIGUEZ CARRERA

Nombre y firma del servidor público comisionado

1270-009-032