



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

1134

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: CNEL. FLAVIO ALEJANDRO PEREA ALCARAZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD Y RESGUARDO DE INMUEBLES

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
LUGAR DE LA COMISIÓN: GUADALAJARA, JAL. DEL: 15/02/2022 AL: 15/02/2022
OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN <p>Realizar inspección visual en las instalaciones que ocupa la Escuela de Enfermería, la Subdelegación Libertad Reforma y el Centro Regional de Seguridad en el Trabajo, Capacitación y Productividad (CRESTCAP) así como del Hospital General Regional no. 45</p>
2. ACTIVIDADES REALIZADAS <p>Entrevista con autoridades de los inmuebles y recorrido por las instalaciones y por la periferia de estos.</p>
3. CONCLUSIONES <p>Se detectan riesgos en los inmuebles.</p>
4. RESULTADOS OBTENIDOS <p>Se detectaron riesgos por al interior y exterior del inmueble.</p>
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA <p>Cumplimiento a la legislación en materia de protección civil, específicamente de los artículos 39 y 40 de la Ley General de Protección Civil y artículo 76 del Reglamento de la misma Ley.</p>
<p>"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> <p>GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ LEON Nombre y Firma del servidor público comisionado</p> </div>
1270-009-032