



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

1377

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: JESÚS ACOSTA RODRÍGUEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE PROYECTOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: SALAMANCA, GTO.

DEL: 21/02/2022

AL: 21/02/2022

OBJETO DE LA COMISIÓN: EVALUACION DE PROYECTO

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

VISITA DE INSPECCIÓN EN UN PREDIO PROPUESTO EN SALAMANCA, GUANAJUATO. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HGZ DE 144 CAMAS

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

RECORRIDO DENTRO Y EN EL ENTORNO DEL TERRENO, A FIN DE IDENTIFICAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EXISTENTES. ASÍ COMO IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES FACTORES DE RIESGOS.

3. CONCLUSIONES

EN TERMINOS GENERALES, EL PREDIO PRESENTA GRANDES POSIBILIDADES DE SER VIABLE, SIN EMBARGO SE REQUIERE DIVERSA DOCUMENTACIÓN PARA PODER EMITIR EL DICTAMEN. POR LO QUE EL OOAD EN GUANAJUATO DEBERÁ SOLICITAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES LAS FACTIBILIDADES DE DOTACIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA. ASI COMO LA DEFINICIÓN DEL POLÍGONO.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

HACER RECOMENDACIONES AL OOAD GUANAJUATO Y A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, A FIN DE DOTAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS FALTANES, ASÍ COMO PRESENTAR LA URBANIZACIÓN DE LA ZONA, A FIN DE RESTRINGIR USOS QUE PUEDAN SER FACTOR DE RIESGO

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

EVITAR GASTOS INDUCIDOS Y CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"


ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032