



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

FOLIO: 1387

NÚMERO DE PLIEGO

1720

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: **MÓNICA CERVANTES FERNANDEZ**Nombre de la Coordinación Normativa: **CORDINACION DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES**

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE FINANZAS		
LUGAR DE LA COMISIÓN: ACAPULCO, GRO.	DEL: 19/02/2022	AL: 21/02/2022
OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
Análisis de dictamen estructural de los edificios afectados en el OOAD-Guerrero a causa del sismo del 7 de septiembre de 2021, con los peritos de la Compañía de seguros y los perito del IMSS.		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
Revisión del dictamen estructural del Edificio de personal, UMF N°. 9 y Edificio de la subdelegación perteneciente a la Sede del OOAD-Guerrero.		
3. CONCLUSIONES		
Se cumplieron los objetivos.		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
Se programo conciliación de daños de los edificios de Personal y de la UMF. 9 y reprograma conciliación del edificio de la Subdelegación, pertenecientes al conjunto Delegacional del OOAD-Guerrero.		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
Mejorar los procesos de indemnización ante la compañía de seguros.		
"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"		
 		
MARCO ANTONIO CRUZ SALINAS Nombre y Firma del servidor público comisionado		

1270-009-032