



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

1738

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: JESUS ACOSTA RODRIGUEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ADSCRIPCIÓN: DIVISION DE PROYECTOS		
LUGAR DE LA COMISIÓN: TIJUANA, B.C.N.	DEL: 03/03/2022	AL: 04/03/2022
OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
ATENDER LA SOLICITUD DELEGACIONLA DE REALIZAR LA VISITA PARA LA REVISION ESTURCTURAL DE UNA UNIDAD A LA QUE SE PRETENDE REALIZAR UNA AMPLIACION PARA UN INCREMENTO DE 6 CONSULTORIOS UBICADA EN SAN QUINTIN.		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD.		
3. CONCLUSIONES		
DADA LA EDAD DEL INMUEBLE NO ES PROCEDENTE LA SOLICITUD DE INCREMENTAR UN NIVEL ADICIONAL SOBRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
DADA LA EDAD DEL INMUEBLE NO ES PROCEDENTE LA SOLICITUD DE INCREMENTAR UN NIVEL ADICIONAL SOBRE LA ESTRUCTURA EXISTENTE.		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
A LA FECHA SE SOLUCIONARON TODAS LAS DUDAS DEL AAOD RESPECTO AL TEMA.		
"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"		
 <hr style="width: 30%; margin: auto;"/>		
JOSUE BENJAMIN GUTIERREZ GALICIA Nombre y Firma del servidor público comisionado		

1270-009-032