



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

1875

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: **ARQ. JESÚS ACOSTA RODRÍGUEZ**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES		
LUGAR DE LA COMISIÓN: MERIDA, YUC.	DEL: 04/03/2022	AL: 05/03/2022
OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
VISITA AL INMUEBLE UBICADO EN TICÚL, YUCATAN PARA CONOCER EL ESTATUS DEL MISMO		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
RECORRIDO POR EL INMUEBLE DE TICÚL CON GENTE DE LA OOAD YUCATAN, DONDE SE CONSTATO EL ESTADO QUE GUARDA LA EDIFICACION, ASI COMO LAS INSTALACIONES COLOCADAS.		
3. CONCLUSIONES		
SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS AL CONOCER EL ESTATUS DEL INMUEBLE DE TICÚL, DONDE SE COSNTATO QUE NECESARIO EL DESMANTELAMIENTO DE MUROS DE DUROCK, INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO, NEUMATICO, CONTRA INCENDIO, ETC.		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
CONOCER EL ESTATUS DEL INMUEBLE PARA ELABORAR EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE DESMANTELAMIENTO, REALIZAR EL ANTEPROYECTO DEL HGZ 72 CAMAS DE TICÚL, YUCATAN		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
TODO FAVORABLE PARA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		
<p>"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"</p>		
 <hr style="width: 30%; margin: auto;"/>		
MARIA DE LOURDES SEGUNDO JULIO Nombre y Firma del servidor público comisionado		

1270-009-032