



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

FOLIO: 1436

NÚMERO DE PLIEGO

2461

Ciudad de México, a 1 de marzo de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: **ARQ. JESÚS ACOSTA RODRÍGUEZ**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**ADSCRIPCIÓN: **DIVISIÓN DE PROYECTOS**LUGAR DE LA COMISIÓN: **QUERETARO, QRO.**DEL: **25/02/2022**AL: **25/02/2022**OBJETO DE LA COMISIÓN: **SUPERVISION DE UNIDADES****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA, REALIZÓ UNA VISITA DE RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD HGR 260 CAMAS EN EL MARQUÉS, QUERÉTARO; CON EL OBJETO DE ANALIZAR EL FUNCIONAMIENTO, CIRCULACIONES, ACABADOS Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS PARA COTEJARLOS CON FUTURAS OBRAS POR REALIZAR.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO E INFORME DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS.

**3. CONCLUSIONES**

SE CORROBORARON LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO EJECUTIVO APROBADO Y SE COTEJÓ LA INFORMACIÓN CON EL ESTADO ACTUAL, DEBIDO A LOS CAMBIOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

SE REALIZÓ EL REGISTRO FOTOGRÁFICO DE PUNTOS DE INTERÉS.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

IDENTIFICAR EL GRUPO DE FACTORES GENERADORES DE RIESGO A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECABADA, PARA EL DISEÑO DE FUTUROS PROYECTOS A EJECUTAR.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



**MARISOL MONTSERRAT GONZALEZ PACHECO**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032