



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO
3971

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: JESUS ACOSTA RODRIGUEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ADSCRIPCIÓN: COORD TEC PROY CONSTRUCC INMUEBLES		
LUGAR DE LA COMISIÓN: TORREON, COAH.	DEL: 06/05/2022	AL: 06/05/2022
OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
VISITA DE INSPECCIÓN A LA OBRA REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MEZCLAS EN TORREÓN, COAHUILA		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
VERIFICACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS, CONOCER LAS PROBLEMÁTICAS Y DUDAS REFERENTE AL PROYECTO EN PROCESO		
3. CONCLUSIONES		
DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, SE CONSTATO EL AVANCE Y SE DETERMINARON COMPROMISOS PARA ABATIR EL ATRAZO, ASÍ COMO, SE RESOLVIERON LAS DUDAS		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
SE OBTUVO LA FICHA DE AVANCE FISICO FINANCIERO		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
TODO FAVORABLE PARA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.		
<p>"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicaran en caso contrario"</p>		
		
<p>MARIA DE LOURDES SEGUNDO JULIO Nombre y Firma del servidor público comisionado</p>		
		1270-009-032