



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

FOLIO: 3555

NÚMERO DE PLIEGO

5305

Ciudad de México, a 2 de mayo de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: ARQ. JESUS ACOSTA RODRIGUEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ADSCRIPCIÓN: DIVISION DE CONSTRUCCIÓN	
LUGAR DE LA COMISIÓN: QUERETARO, QRO.	DEL: 27/04/2022 AL: 27/04/2022
OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA	
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN	
SUPERVISIÓN DE OBRA AL HOSPITAL GENERAL DE ZONA N°1 EN QUERÉTARO, QUERÉTARO.	
2. ACTIVIDADES REALIZADAS	
RECORRIDO EN LAS INSTALACIONES, DEL HOSPITAL, ALBERGUE, CASAS DE MAQUINAS	
3. CONCLUSIONES	
SE REQUIERE ESTUDIOS PARA DETERMINAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS INMUEBLES	
4. RESULTADOS OBTENIDOS	
CONOCER EL ESTADO QUE GUARDAN LAS INSTALACIONES DE TODO EL HGZ N°1	
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA	
SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y SE REQUIERE ESTUDIOS PARA DETERMINAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS INMUEBLES	
"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"	
 SONIA BARAJAS JUAREZ Nombre y Firma del servidor público comisionado	

1270-009-032