



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

FOLIO: 3557

NÚMERO DE PLIEGO

5306

Ciudad de México, a 2 de mayo de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: ARQ. JUAN MANUEL DELGADO GARCIA

Nombre de la Coordinación Normativa: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA PROYECTOS ESPECIALES Y CARTERA DE INVERSIÓN

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

LUGAR DE LA COMISIÓN: QUERETARO, QRO.

DEL: 27/04/2022

AL: 27/04/2022

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

SUPERVISIÓN DE OBRA AL HOSPITAL GENERAL DE ZONA N°1 QUERÉTARO, QUERÉTARO.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

RECORRIDO EN LAS INSTALACIONES, DEL HOSPITAL, ALBERGUE, CASAS DE MAQUINAS

3. CONCLUSIONES

SE REQUIERE ESTUDIOS PARA DETERMINAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS INMUEBLES

4. RESULTADOS OBTENIDOS

CONOCER EL ESTADO QUE GUARDAN LAS INSTALACIONES DE TODO EL HGZ N°1

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y SE REQUIERE ESTUDIOS PARA DETERMINAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS INMUEBLES

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"


 JESUS ACOSTA RODRIGUEZ

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032