



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

5347

Ciudad de México, a 23 de mayo de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: JESUS ACOSTA RODRIGUEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ADSCRIPCIÓN: DIVISION DE PROYECTOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: TUXTLA GTEZ, CHIS.

DEL: 19/05/2022

AL: 19/05/2022

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

ATENDER EL REQUERIMIENTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA, DE REALIZAR UN RECORRIDO POR EL CENTRO DE MEZCLAS QUE SE CONSTRUYE EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

RECORRIDO DE OBRA.

3. CONCLUSIONES

SE OBSERVAN DIVERSO ELEMENTOS PRECOLADOS DE CONCRETO LOS CUALES PRESENTAN AGRIETAMIENTOS EN LAS DEL 65% DE ESTOS.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

LA CONTRATISTA DEBERA SUSTITUIR LOS ELEMENTOS AGRIETADOS.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

A LA FECHA DE LA VISITA QUEDARON RESUELTAS TODAS LAS DUDAS DE L RESIDENCIA DE OBRA.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



JOSUE BENJAMIN GUTIERREZ GALICIA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032