



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

FOLIO: 5078

NÚMERO DE PLIEGO

6725

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: ARQ. JESÚS ACOSTA RODRIGUEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN.

LUGAR DE LA COMISIÓN: PUEBLA, PUE.

DEL: 24/05/2022

AL: 24/05/2022

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

VERIFICAR CON LA SEDENA LA DEMOLICIÓN DEL HOSPITAL DE SAN ALEJANDRO, POSTERIOR MENTE VERIFICAR CON EL RESIDENTE EL CENTRO DE MEZCLAS.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

JUNTA Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS, CON LA SEDENA Y CON EL RESIDENTE DE OBRA.

3. CONCLUSIONES

SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS DE BITÁCORA DE OBRA .

4. RESULTADOS OBTENIDOS

SE ACTUALIZÓ EN LA BITÁCORA DE OBRA EL PORCENTAJE DEL AVANCE , CON LA SEDENA Y EL RESIDENTE DE OBRA.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

TODO FAVORABLE PARA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

MARIA CONCEPCION MENDOZA ESPINOZA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032