



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

13967

Ciudad de México, a 31 de octubre de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: LIC. MARTHA GUADALUPE PINEDA RÍOS

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

LUGAR DE LA COMISIÓN: TORREON, COAH.

DEL: 26/10/2022

AL: 28/10/2022

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

Realizar la verificación de la confronta física de 120 equipos (60 monitores de signos vitales y 60 ventiladores mecánicos) en el OOAD Coahuila, en los HGZ N° 16 HGZ N° 18 en Torreón, Coah., HGZ N° 1 HGZ N° 2 en Saltillo, Coah., HGZ N° 24 en San Juan de Sabinas, Coah., HGZ N° 11 en Piedras Negras, Coah. y HGZ N° 7 Monclova Coah.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se acudió al Estado de Coahuila para revisar 120 equipos otorgados en comodato por el INSABI.

Se acudió al HGZ N° 16 ubicado en el Municipio de Torreón, para revisar 10 monitores de signos vitales y 10 ventiladores mecánicos, durante el recorrido no se localizó 1 monitor de signos vitales.

Se acudió al HGZ N° 18 ubicado en el Municipio de Torreón, para revisar 9 monitores de signos vitales y 9 ventiladores mecánicos, los cuales están dentro del hospital.

Se acudió al HGZ N° 2 ubicado en el Municipio de Saltillo, para revisar 9 monitores de signos vitales y 9 ventiladores mecánicos, los cuales están dentro del hospital.

Se acudió al HGZ N° 1 ubicado en el Municipio de Saltillo, para revisar 9 monitores de signos vitales y 9 ventiladores mecánicos, durante el recorrido no se localizaron 3 monitores de signos vitales.

Se acudió al HGZ N° 24 ubicado en el Municipio de San Juan de Sabinas, para revisar 5 monitores de signos vitales y 5 ventiladores mecánicos, los cuales están dentro del hospital.

Se acudió al HGZ N° 11 ubicado en el Municipio de Piedras Negras, para revisar 6 monitores de signos vitales y 6 ventiladores mecánicos, durante el recorrido no se localizaron 2 monitores de signos vitales.

Se acudió al HGZ N° 7 ubicado en el Municipio de Monclova, para revisar 12 monitores de signos vitales y 12 ventiladores mecánicos, durante el recorrido no se localizaron 4 monitores de signos vitales.

3. CONCLUSIONES

Se observó durante la revisión que los equipos se encuentran distribuidos y resguardados de acuerdo a la siguiente lista:

- 1.- 9 monitores de signos vitales y 10 ventiladores en el HGZ N° 16
- 2.- 9 monitores de signos vitales y 9 ventiladores mecánicos en el HGZ N° 18
- 3.- 9 monitores de signos vitales y 9 ventiladores en el HGZ N° 2
- 4.- 6 monitores de signos vitales y 9 ventiladores mecánicos en el HGZ N° 1
- 5.- 5 monitores de signos vitales y 5 ventiladores en el HGZ N° 24
- 6.- 4 monitores de signos vitales y 6 ventiladores mecánicos en el HGZ N° 11
- 7.- 8 monitores de signos vitales y 12 ventiladores en el HGZ N° 7

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Tener un control sobre el estado físico, y la ubicación de los bienes

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Tener un control sobre la ubicación de los equipos otorgados bajo la figura de comodato a favor del Instituto y dar seguimiento para que sea informado al INSABI y que se realicen las gestiones correspondientes con el Área Jurídica de ese OOAD Coahuila.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



ALBERTO RUAN CRUZ

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032