



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

|                  |
|------------------|
| NÚMERO DE PLIEGO |
| <b>14435</b>     |

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: LIC. MARTHA GUADALUPE PINEDA RÍOS

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS

**ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES**

**LUGAR DE LA COMISIÓN: LA PAZ, B.C.S.**

**DEL: 03/11/2022**

**AL: 04/11/2022**

**OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL**

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Realizar la verificación de la confronta física de 30 equipos (15 monitores de signos vitales y 15 ventiladores mecánicos) en el OOAD Baja California Sur, en los HGZ N° 1, UMAA UMF N° 34 en La Paz, B.C.S., HGZ N° 2 Ciudad Constitución, B.C.S., HGZ N° 5 en Guerrero Negro, B.C.S y HGZMF N° 26 en Cabos San Lucas B.C.S..

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

El 3 de noviembre se acudió a las siguientes unidades médicas:

A al UMAA UMF N° 34 ubicado en el municipio de La Paz, con la finalidad de revisar 1 monitor de signos vitales, el cual están dentro del hospital.

Se acudió al HGZ N° 2 ubicado en el municipio de Ciudad Constitución, para revisar 2 monitores de signos vitales y 1 ventilador mecánico, observando todos en condiciones operativas.

El 4 de noviembre se acudió a las siguientes unidades médicas:

Se acudió al HGZ N° 1 ubicado en el municipio de La Paz, para revisar 2 monitores de signos vitales y 4 ventiladores mecánicos, observando todos en condiciones operativas.

Se realizó una videollamada con la Lic. Elvia Viviana Acosta Espinoza quien labora en el HGZ N° 5 ubicado en el municipio de Guerrero Negro, para revisar 2 monitores de signos vitales y 2 ventiladores mecánicos, observando todos en condiciones operativas.

Se acudió al HGSZ MF N° 26 ubicado en el municipio de Los Cabos, para revisar 8 monitores de signos vitales y 8 ventiladores mecánicos, observando todos en condiciones operativas.

**3. CONCLUSIONES**

Se observó durante la revisión que los equipos se encuentran distribuidos y resguardados de acuerdo a la siguiente lista:

- 1.- 1 monitor de signos vitales, en el UMAA UMF N° 34 ubicado en el municipio de La Paz.
- 2.- 2 monitores de signos vitales y 1 ventilador mecánico, en el HGZ N° 2 ubicado en el municipio de Ciudad Constitución.
- 3.- 2 monitores de signos vitales y 4 ventiladores mecánicos, en HGZ N° 1 ubicado en el municipio de La Paz.
- 4.- 2 monitores de signos vitales y 2 ventiladores mecánicos, en el HGZ N° 5 ubicado en el municipio de Guerrero Negro.
- 5.- 7 monitores de signos vitales y 8 ventiladores mecánicos, no se localizó un monitor marca MINDRAY, modelo EPM12M, con número de serie AC9-07016454 durante el recorrido en el HGSZ MF N° 26 ubicado en el municipio de Los Cabos.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

Tener un control sobre el estado físico, y la ubicación de los bienes

Asimismo se dará seguimiento para que sea informado al INSABI y que se realicen las gestiones correspondientes con el Área Jurídica de ese OOAD Baja California Sur.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

Tener un control sobre la ubicación de los equipos otorgados bajo la figura de comodato a favor del Instituto

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son veridicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



---

**ALBERTO RUAN CRUZ**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032