



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

NÚMERO DE PLIEGO

**14763**

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: LIC. MARTHA GUADALUPE PINEDA RÍOS

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS

**ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES**

**LUGAR DE LA COMISIÓN: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

**DEL: 07/11/2022**

**AL: 08/11/2022**

**OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL**

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA CONFRONTA FÍSICA DE 20 EQUIPOS (10 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 10 VENTILADORES MECÁNICOS) EN EL OOAD SAN LUIS POTOSI, EN EL HGZ N° 50, Y 40 EQUIPOS (20 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 20 VENTILADORES MECÁNICOS) EN EL OOAD GUANAJUATO, EN EL HGZMF N° 21 EN LEÓN, GTO., HGSZ N° 54 EN SILAO, GTO., HGZ MF N° 2 EN IRAPUATO, GTO., HGZ MF N° 3 EN SALAMANCA, GTO Y HGZMF N° 4 EN CELAYA GTO.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

EL 7 DE NOVIEMBRE SE ACUDIÓ A LAS SIGUIENTES UNIDADES MÉDICAS:

- 1.- EN EL HGZ N° 50 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA REVISAR 10 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 10 VENTILADORES MECÁNICOS, OBSERVANDO TODOS EN CONDICIONES OPERATIVAS.
- 2.- HGZ N° 21 EN LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO PARA REVISAR 12 EQUIPOS OTORGADOS EN COMODATO POR EL INSABI.

EL 8 DE NOVIEMBRE SE ACUDIÓ A LAS SIGUIENTES UNIDADES MÉDICAS:

- 1.- HGSZ N° 54 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SILAO, PARA REVISAR 1 MONITOR DE SIGNOS VITALES Y 1 VENTILADOR MECÁNICO, OBSERVANDO TODOS EN CONDICIONES OPERATIVAS.
- 2.- HGZ MF N° 2 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, PARA REVISAR 5 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 5 VENTILADORES MECÁNICOS, OBSERVANDO TODOS EN CONDICIONES OPERATIVAS.
- 3.- HGZ MF N° 3 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, PARA REVISAR 2 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 2 VENTILADORES MECÁNICOS, OBSERVANDO TODOS EN CONDICIONES OPERATIVAS.
- 4.- HGZ MF N° 4 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, PARA REVISAR 6 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 6 VENTILADORES MECÁNICOS, OBSERVANDO TODOS EN CONDICIONES OPERATIVAS.

**3. CONCLUSIONES**

SE OBSERVÓ DURANTE LA REVISIÓN QUE LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS Y RESGUARDADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE LISTA:

- 1.- 10 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 10 VENTILADORES MECÁNICOS, EN HGZ N° 50 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P..
- 2.- 6 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 6 VENTILADORES MECÁNICOS, EN EL HGZMF N° 21 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO..
- 3.- 1 MONITOR DE SIGNOS VITALES Y 1 VENTILADOR MECÁNICO, EN EL HGSZ N° 54 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SILAO, GTO..
- 4.- 5 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 5 VENTILADORES MECÁNICOS, EN EL HGZMF N° 2 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO..
- 5.- 2 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 2 VENTILADORES MECÁNICOS, EN EL HGZMF N° 3 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA GTO.
- 6.- 6 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 6 VENTILADORES MECÁNICOS, EN EL HGZMF N° 4 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

TENER UN CONTROL SOBRE EL ESTADO FÍSICO, Y LA UBICACIÓN DE LOS BIENES.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

TENER UN CONTROL SOBRE LA UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS OTORGADOS BAJO LA FIGURA DE COMODATO A FAVOR DEL INSTITUTO.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



---

**ALBERTO RUAN CRUZ**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032