



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

14765

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: LIC. MARTHA GUADALUPE PINEDA RIOS**Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINADORA TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS****ADSCRIPCIÓN: COORINACIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS****LUGAR DE LA COMISIÓN: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.****DEL: 07/11/2022****AL: 08/11/2022****OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA CONFRONTA FÍSICA DE 20 EQUIPOS (10 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 10 VENTILADORES MECÁNICOS) EN EL OOAD SAN LUIS POTOS, EN EL HGZ N° 50, Y 40 EQUIPOS (20 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 20 VENTILADORES MECÁNICOS) EN EL OOAD GUANAJUATO, EN EL HGZMF N° 21 EN LEÓN, GTO., HGSZ N° 54 EN SILAO, GTO., HGZ MF N° 2 EN IRAPUATO, GTO., HGZ MF N° 3 EN SALAMANCA, GTO Y HGZMF N° 4 EN CELAYA GTO.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

EL 7 DE NOVIEMBRE SE ACUDIÓ A LAS SIGUIENTES UNIDADES MÉDICAS:

- 1.- EN EL HGZ N° 50 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA REVISAR 10 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 10 VENTILADORES MECÁNICOS, OBSERVANDO TODOS EN CONDICIONES OPERATIVAS.
- 2.- HGZ N° 21 EN LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO PARA REVISAR 12 EQUIPOS OTORGADOS EN COMODATO POR EL INSABI.

EL 8 DE NOVIEMBRE SE ACUDIÓ A LAS SIGUIENTES UNIDADES MÉDICAS:

- 1.- HGSZ N° 54 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SILAO, PARA REVISAR 1 MONITOR DE SIGNOS VITALES Y 1 VENTILADOR MECÁNICO, OBSERVANDO TODOS EN CONDICIONES OPERATIVAS.
- 2.- HGZ MF N° 2 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, PARA REVISAR 5 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 5 VENTILADORES MECÁNICOS, OBSERVANDO TODOS EN CONDICIONES OPERATIVAS.
- 3.- HGZ MF N° 3 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, PARA REVISAR 2 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 2 VENTILADORES MECÁNICOS, OBSERVANDO TODOS EN CONDICIONES OPERATIVAS.
- 4.- HGZ MF N° 4 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, PARA REVISAR 6 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 6 VENTILADORES MECÁNICOS, OBSERVANDO TODOS EN CONDICIONES OPERATIVAS.

3. CONCLUSIONES

SE OBSERVÓ DURANTE LA REVISIÓN QUE LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS Y RESGUARDADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE LISTA:

- 1.- 10 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 10 VENTILADORES MECÁNICOS, EN HGZ N° 50 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
- 2.- 6 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 6 VENTILADORES MECÁNICOS, EN EL HGZMF N° 21 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.
- 3.- 1 MONITOR DE SIGNOS VITALES Y 1 VENTILADOR MECÁNICO, EN EL HGSZ N° 54 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SILAO, GTO.
- 4.- 5 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 5 VENTILADORES MECÁNICOS, EN EL HGZMF N° 2 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
- 5.- 2 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 2 VENTILADORES MECÁNICOS, EN EL HGZMF N° 3 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA GTO.
- 6.- 6 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 6 VENTILADORES MECÁNICOS, EN EL HGZMF N° 4 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

TENER UN CONTROL SOBRE EL ESTADO FÍSICO, Y LA UBICACIÓN DE LOS BIENES.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

TENER UN CONTROL SOBRE LA UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS OTORGADOS BAJO LA FIGURA DE COMODATO A FAVOR DEL INSTITUTO.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



JOSE SALVADOR QUIROZ LICONA
Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032