



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

15130

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: LIC. MARTHA GUADALUPE PINEDA RÍOS

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES

LUGAR DE LA COMISIÓN: CUERNAVACA, MOR.

DEL: 14/11/2022

AL: 14/11/2022

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA CONFRONTA FÍSICA DE 33 EQUIPOS (8 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 25 VENTILADORES MECÁNICOS) EN EL OOAD MORELOS (HGR N° 1) Y EN EL OOAD ESTADO DE MEXICO ORIENTE (HGZ N° 71, HGZ N° 53 y HGZ N° 197).

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

EL 14 DE NOVIEMBRE SE ACUDIÓ A LAS SIGUIENTES UNIDADES MÉDICAS:

- 1.- EN EL HGR N° 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA MORELOS, PARA VERIFICAR 8 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 10 VENTILADORES MECÁNICOS, OBSERVANDO TODOS EN CONDICIONES OPERATIVAS, EXCEPTO 1 VENTILADOR CON EL DISPLAY ROTO.
- 2.- HGZ N° 71 EN EL MUNICIPIO DE CHALCO ESTADO DE MEXICO, SE VERIFICARON 5 VENTILADORES MECÁNICOS, OBSERVANDO TODOS EN CONDICIONES OPERATIVAS.
- 3.- HGZ N° 53 EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES LA PAZ ESTADO DE MEXICO, SE VERIFICARON 7 VENTILADORES MECÁNICOS, OBSERVANDO TODOS EN CONDICIONES OPERATIVAS.
- 4.- HGZ N° 197 EN EL MUNICIPIO DE TEXCOCO ESTADO DE MEXICO, SE VERIFICARON 3 VENTILADORES MECÁNICOS, OBSERVANDO TODOS EN CONDICIONES OPERATIVAS.

3. CONCLUSIONES

SE OBSERVÓ DURANTE LA VERIFICACIÓN QUE LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS Y RESGUARDADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE LISTA:

- 1.- 8 MONITORES DE SIGNOS VITALES Y 10 VENTILADORES MECÁNICOS (1 CON EL DISPLAY ROTO), EN EL HGR N° 1 UBICADO EN CUERNAVACA, MORELOS.
- 2.- 5 VENTILADORES MECÁNICOS, EN EL HGZ N° 71 UBICADO EN CHALCO, ESTADO DE MÉXICO.
- 3.- 7 VENTILADORES MECÁNICOS, EN EL HGZ N° 53 UBICADO EN LOS REYES LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO.
- 4.- 3 VENTILADORES MECÁNICOS, EN EL HGZ N° 197 UBICADO EN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

TENER UN CONTROL SOBRE EL ESTADO FÍSICO, Y LA UBICACIÓN DE LOS BIENES.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

TENER UN CONTROL SOBRE LA UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS OTORGADOS BAJO LA FIGURA DE COMODATO A FAVOR DEL INSTITUTO.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



ALBERTO RUAN CRUZ

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032