



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

17075

Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: **ARQ. JESUS ACOSTA RODRIGUEZ**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA****ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN****LUGAR DE LA COMISIÓN: TEPIC, NAY.****DEL: 14/12/2022****AL: 15/12/2022****OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Revisión técnica del inmueble

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza la revisión técnica estructural del inmueble,

3. CONCLUSIONES

se determino el estado actual de la estructura sin en contratar alguna fisura o desplome

4. RESULTADOS OBTENIDOS

de la revisión ocular al inmueble se puede tener una certidumbre del estado en se encuentra la estructura

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

asegurar que el inmueble se encunetra en buen estado de uso

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son veridicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

JUAN MANUEL RODRIGUEZ ORTEGA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032